


# Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



## SensoDirect Con110

Conductivity Meter - Instruction Manual



DE  
GB  
FR

## **Inhaltsverzeichnis**

|    |                            |   |
|----|----------------------------|---|
| 1. | Gerätebeschreibung .....   | 2 |
| 2. | Technische Daten .....     | 3 |
| 3. | Funktionsbeschreibung..... | 3 |
| 4. | Messungen durchführen..... | 4 |
| 5. | Kalibrierung .....         | 4 |
| 6. | Batteriewechsel.....       | 4 |
| 7. | Zubehör .....              | 5 |

## **1. Gerätbeschreibung**

1. Dieses Leitfähigkeits-Messgerät ist für ein breites Anwendungsspektrum konzipiert. Hierzu gehört auch der Einsatz in Aquarien und Fischzüchtereien, Lebensmittel- und Getränkeindustrien, Photographie, Laboren, Papierindustrie, Galvanotechnik, Qualitätskontrolle, Schwimmbädern und Wasseraufbereitung.
2. Qualitativ hochwertiges, kompaktes Gerät für einfachste Handhabung.
3. Spritzwasser geschützte Folientastatur, einfach abzulesendes LC-Display und abriebfeste Funktionstasten.

## **Lieferumfang**

Bitte überprüfen Sie direkt nach dem Auspacken den Lieferumfang.

Es sollten folgende Bestandteile enthalten sein:

- Lovibond® SensoDirect Con110
- Lovibond® SensoDirect Leitfähigkeits-Elektrode
- 9 V Batterie
- Schutzarmierung
- 7 Schrauben
- Schraubendreher
- Bedienungsanleitung

## **Einbau der Batterie**

Vor der ersten Inbetriebnahme das Gerät aus der Schutzarmierung herausnehmen, den Batteriefachdeckel öffnen und die 9 V-Batterie einsetzen.

Auf die richtige Polarität ist zu achten.

## **Schutzarmierung**

Das Gerät ist standardmäßig mit einer Schutzarmierung ausgestattet.

Vor der ersten Messung die Schutzarmierung mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. Die Schutzarmierung gewährleistet zuverlässige Bedienung und Messungen unter erschwerten Bedingungen.

## 2. Technische Daten

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Anzeige                     | LCD, 21,5 mm, Höhe der Digitalanzeige höchster Anzeigewert 1999 |
| Messbereich                 | 2 Bereiche<br>0 - 1,999 mS/cm ; 0 - 19,99 mS/cm                 |
| Auflösung                   | 0,001 bei 0 - 1,999 mS/cm<br>0,01 bei 0 - 19,99 mS/cm           |
| Genauigkeit                 | 3 % F.S. ± 1 digit, 23 ± 5°C                                    |
| Messbereichs-überschreitung | Anzeige zeigt „1“   |
| Umgebungsbedingungen        | 0 - 50°C<br>maximal 80% rel. Feuchte                            |
| Stromversorgung             | 006P DC 9V-Batterie   |
| Stromverbrauch              | ca. 5,0 mA  |
| Abmessungen                 | 208 x 110 x 34 mm (L x B x H)                                   |
| Gewicht                     | ca. 380 g   |
| Elektrode                   | 22 mm Durchmesser, 120 mm Länge                                 |

## 3. Funktionsbeschreibung




Abbildung 1


|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1 Anzeige                          | 8 Kalibrierschrauben (HR, LR) |
| 2 ON-Taste (Einschalten)           | 9 Batteriefach/-deckel        |
| 3 OFF-Taste (Ausschalten)          | 10 Ständer                    |
| 4 HOLD-Taste (Messwert einfrieren) | 11 Elektrodengriff            |
| 5 2 mS/cm-Taste                    | 12 Leitfähigkeits-Elektrode   |
| 6 20 mS/cm-Taste                   | 13 Schutzarmierung            |
| 7 Elektrodenanschluss              |                               |

## 4. Messungen durchführen

1. Leitfähigkeits-Elektrode (Figure 1, 12) mit dem Elektrodenanschluss verbinden (Abb. 1, 7).
2. Gerät mit der ON-Taste einschalten.
3. Bereich 2 mS/cm oder 20 mS/cm mit der entsprechenden Taste auswählen (Abb. 1, 5 oder 6).
4. Leitfähigkeits-Elektrode (Abb. 1, 11) in die Probe eintauchen. Elektrode mehrere Male hin und her bewegen um Luftbläschen von der Elektrode zu entfernen. Hierdurch wird der Messwert stabil. Das Gerät zeigt den Messwert in mS/cm.

Anmerkung: „1“ in der Anzeige signalisiert eine Messbereichsüberschreitung. Erscheinen im 20 mS/cm-Bereich eine oder zwei Dezimalstellen nach dem Komma ist in den 2 mS/cm-Bereich zu wechseln, um eine bessere Genauigkeit zu erlangen.


## 5. Kalibrierung



Kalibrieren des Gerätes:

1. 1,413 mS/cm Kalibrier-Lösung (Bestell-Nr.: 722250) vorbereiten.
2. 2 mS/cm-Bereich wählen (Abb. 1, 5).
3. Leitfähigkeits-Elektrode in die Kalibrier-Lösung eintauchen (Abb. 1, 11). Elektrode mehrere Male hin und her bewegen um Luftbläschen von der Elektrode zu entfernen. Hierdurch wird der Messwert stabil. Wert solange korrigieren (siehe oben) bis in der Anzeige genau 1,413 mS/cm angezeigt wird.

## 6. Batteriewechsel



1. „“ in der linken Ecke der Anzeige weist daraufhin die Batterie zu wechseln. Genaue Messungen sind aber noch mehrere Stunden nach Erscheinen des Zeichens möglich.
2. Vor dem Batteriewechsel ist die Schutzarmierung zu entfernen. Zum Austausch der Batterie

den Batteriefachdeckel an der Rückseite des Gerätes lösen (Abb. 1, 9).  
3. Batterie entfernen und Ersatzbatterie einsetzen (006P DC 9V.) Anschließend Batteriefachdeckel wieder einsetzen.

## 7. Zubehör

722250 Kalibrier-Lösung 1413 µS/cm, 500 mL, rückführbar auf N.I.S.T.

724400 Leitfähigkeitselektrode (K = 1,0), 2-Pol. Graphit

## Table of Contents

|    |                              |   |
|----|------------------------------|---|
| 1. | General Description .....    | 6 |
| 2. | Specification.....           | 7 |
| 3. | Functional Description ..... | 7 |
| 4. | Taking Measurements.....     | 8 |
| 5. | Calibration .....            | 8 |
| 6. | Changing the Battery .....   | 8 |
| 7. | Accessories.....             | 9 |

### 1. General Description

- General purpose conductivity meter with broad application including AQUARIA & FISH HATCHERIES, FOOD & BEVERAGE PROCESSING, PHOTOGRAPHY, LABORATORY, PAPER INDUSTRY, PLATING INDUSTRY, QUALITY CONTROL, EDUCATION, SWIMMING POOLS & WATER CONDITIONING
- High quality, compact unit with a separate electrode that is designed for easy operation
- Water resistant front panel with easy to read LCD display and rubberised function keys

### Unpacking

Please check that the shipment includes the following items:

- Lovibond® SensoDirect Con110
- Lovibond® SensoDirect Conductivity Sensor
- 9V Battery
- Protective Cover
- 7 Screws
- Screwdriver
- Instruction Manual

### Battery installation

Prior to first use take the instrument out of the protective cover open the battery compartment and insert the 9V battery. Ensure polarity is correct.

### Protective Cover

The instrument is equipped as standard with the protective cover.

Prior to the first measurement please fix the cover by using the enclosed screws. The protective cover ensures reliable operation even in harsh environments.

## 2. Specification

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Display                               | LCD, 21.5 mm (0.7") digit height<br>Maximum display count no. 1999                |
| Measurement Range                     | 2 ranges: 0 - 1.999 mS/cm, 0 - 19.99 mS/cm  |
| Resolution                            | 0.001 mS/cm for 0 - 1.999 mS/cm range<br>0.01 mS/cm for 0 - 19.99 mS/cm range     |
| Accuracy ( $23 \pm 5^\circ\text{C}$ ) | 3% full scale + 1 digit   |
| Over Range Indicator                  | Display shows „1“   |
| Data Hold                             | Freezes the conductivity value on the display                                     |
| Temperature Compensation              | Automatic, 0 - 50°C (32 - 122°F)  |
| Operating Temperature                 | 0 - 100°C (32 - 212°F)  |
| Operating Humidity                    | Maximum 80% relative humidity   |
| Power Supply                          | 006P DC 9V battery (heavy-duty type),<br>MN1604 (PP3) or equivalent               |
| Power Current                         | Approx. DC 5 mA   |
| Weight                                | 380 g   |
| Dimensions                            | Meter: 208 x 110 x 34 mm (L x W x H)<br>Electrode: 22 mm diameter x 120 mm length |

## 3. Functional Description




Figure 1


|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1 Display                | 8 Calibration Adjust (HR, LR) |
| 2 Power ON Button        | 9 Battery compartment/cover   |
| 3 Power OFF Button       | 10 Stand                      |
| 4 Data Hold Button       | 11 Electrode Handle           |
| 5 2 mS/cm Range Button   | 12 Conductivity Electrode     |
| 6 20 mS/cm Range Button  | 13 Protective Cover           |
| 7 Electrode Input Socket |                               |

## 4. Taking Measurements

1. Connect the Conductivity Electrode (Figure 1, 12) to the Electrode Input Socket (Figure 1, 7).
2. Power on the instrument by pressing the Power ON Button.
3. Select the 2 mS/cm or 20 mS/cm range by pressing the appropriate range button (Figure 1, 5 or 6).
4. Holding the electrode handle (Figure 1, 11), immerse the conductivity electrode completely in the sample. Shake the electrode several times to remove air bubbles from the electrode and therefore ensure stable readings. The instrument will display the conductivity value in mS/cm.

Note: „1“ in the display indicates an out-of-range measurement. When operating in the 20 mS/cm range, if the value obtained has one or more zeros after the decimal point, change to the 2 mS/cm range for improved accuracy.


## 5. Calibration



To calibrate the meter:

1. Prepare a 1.413 mS/cm calibration solution (Order Code 722250) or similar.
2. Select the 2 mS/cm range (Figure 1, 5).
3. Holding the conductivity electrode by its handle (Figure 1, 11), immerse it completely in the calibration solution. Shake the electrode to disperse air bubbles on it and allow measurements to stabilise. Adjust „Calibration Adjust LR“ (see above) until the display reads exactly 1.413 mS/cm.

## 6. Changing the Battery



1. „“ in the left corner of the display indicates that it is necessary to replace the battery.

However, accurate measurements may still be made for several hours after the "Low Battery" indicator first appears.

2. Remove the protective cover before replacing the battery. To replace the battery, remove the Battery Compartment Cover (Figure 1, 9) on the rear of the meter.
3. Remove the battery, install a replacement one (006P DC 9V battery (heavy duty type), MN1604 (PP3) or equivalent) and replace the battery compartment cover.

## **7. Accessories**

722250 Calibration solution 1413  $\mu\text{S}/\text{cm}$ , 500 mL, traceable to N.I.S.T.

724400 Conductivity electrode ( $K = 1.0$ ), 2-Pol. Graphite

## **Table des matières**

|    |                                 |    |
|----|---------------------------------|----|
| 1. | Description de l'appareil ..... | 10 |
| 2. | Données techniques .....        | 11 |
| 3. | Description des fonctions ..... | 11 |
| 4. | Mesure.....                     | 12 |
| 5. | Calibrage .....                 | 12 |
| 6. | Changement de la pile .....     | 12 |
| 7. | Accessories.....                | 13 |

## **1. Description de l'appareil**

- Cet appareil de mesure de la conductivité a été conçu pour un large domaine d'applications, comme l'utilisation en aquariums et réserves de pêches, dans l'industrie alimentaire et des boissons, la photographie, les laboratoires, l'industrie du papier, les techniques de galvanisation, les contrôles qualité, les piscines et le traitement de l'eau.
- appareil compact de haute qualité pour un maniement simple.
- Clavier protégé des éclaboussures, écran LC simple de lecture, touches fonctions protégées de l'usure par frottement.

## **Contenu de la livraison**

Veuillez vérifier le contenu directement après avoir déballé l'appareil Vous devez y trouver les éléments suivants:

- SensoDirect Con110 Lovibond®
- Electrode de conductivité Lovibond®
- Pile 9V
- Boîtier de protection
- 7 visse
- 1 tourne-visse
- Mode d'emploi

## **Installation de la pile**

Avant la première mise en service de l'appareil, enlevez le boîtier de protection, ouvrir le protège-pile et introduire la pile 9V. Veuillez bien tenir compte de la polarité.

## **Boîtier de protection**

L'appareil est équipé en série du boîtier de protection. Avant la première mesure, fixer le boîtier de protection à l'aide des visse livrées avec l'appareil. Celui-ci assure un maniement sûr et des mesures dans des conditions difficiles.

## 2. Données techniques

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Affichage :                         | LCD, hauteur de l'écran digital : 21,5 mm, valeur maximale affichable : 1999 |
| Plage de mesure :                   | 2 plages<br>0 – 1,999 mS/cm ; 0 – 19,99 mS/cm                                |
| Résolution:                         | 0,001 pour 0 – 1,999 mS/cm<br>0,01 pour 0 – 19,99 mS/cm                      |
| Précision :                         | 3% F.S. $\pm$ 1 digit, 23 $\pm$ 5°C  |
| Dépassement de la plage de mesure : | «1» s'affiche  |
| Conditions d'environnement :        | maximum 80% d'humidité relative  |
| Alimentation en courant :           | 006P DC pile 9V  |
| Consommation en courant :           | environ 5,0 mA   |
| Dimensions :                        | 208 x 110 x 34 mm (L x l x h)  |
| Poids :                             | environ 380 g.   |
| Electrode :                         | diamètre 22 mm, longueur 120 mm  |

## 3. Description des fonctions




Schéma 1


|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 Affichage   | 8 Visse de calibrage (HR, LR)       |
| 2 Touche ON (mise en marche)                              | 9 Emplacement pour la pile et cache |
| 3 Touche OFF (désactiver)                                 | 10 Support                          |
| 4 Touche HOLD (les résultats de mesures restent affichés) | 11 Poignée de l'électrode           |
| 5 Touche 2 mS/cm  | 12 Electrode de conductivité        |
| 6 Touche 20 mS/cm   | 13 Boîtier de protection            |
| 7 Raccordement pour l'électrode                           |                                     |

## 4. Mesure

1. Relier l'électrode de conductivité (schéma 1, 12) au raccordement (schéma 1, 7).
2. Mettre l'appareil en marche avec la touche ON.
3. Choisir la plage 2 mS/cm ou 20 mS/cm avec la touche correspondante.
4. Plonger l'électrode de conductivité (schéma 1, 11) dans l'échantillon.  
Faire des mouvements de va et vient avec l'électrode de façon à éliminer les bulles d'air qui se sont formées. La valeur de mesure est ainsi rendue stable. L'appareil affiche le résultat de mesure en mS/cm.

Remarque : « 1 » sur l'affichage signale que la plage de mesure est dépassée. Si 1 ou 2 décimales après le virgule s'affichent dans la plage 20 mS/cm, il faut passer à la plage 2 mS/cm afin d'obtenir une meilleure précision.


## 5. Calibrage



Calibrage de l'appareil :

1. Préparer la solution de calibrage 1,413 mS/cm (référence 722250)
2. Choisir la plage 2 mS/cm (schéma 1, 5)
3. Plonger l'électrode de conductivité dans la solution de calibrage (schéma 1, 11).  
Faire des mouvements de va et vient avec l'électrode de façon à éliminer les bulles d'air qui se sont formées. La valeur de mesure est ainsi rendue stable. Corriger la valeur (vois en haut) jusqu'à ce que s'affiche exactement la valeur 1,413 mS/cm.

## 6. Changement de la pile



1. „“ dans le coin gauche de l'écran indique qu'il faut changer la pile. Vous pouvez ce-

- pendant effectuer des mesures exactes encore pendant plusieurs heures après l'apparition de ce signe.
2. Enlever le boîtier de protection avant de changer la pile. Ouvrir le protège-pile derrière l'appareil pour changer la pile (schéma 1, 9).
  3. Enlever la pile, la remplacer par la pile de rechange (006P DC 9V) et remettre le protège-pile.

## **7. Accessoires**

722250 Solution de calibrage 1413  $\mu\text{S}/\text{cm}$ , 500 ml, selon N.I.S.T.

724400 Electrode de conductivité ( $K = 1,0$ ), 2 pôles, graphite





**Tintometer GmbH**  
Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
[www.lovibond.com](http://www.lovibond.com)

Germany

**Tintometer China**  
9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghua, L  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.:  
4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
[www.lovibond.com](http://www.lovibond.com)

China

**The Tintometer Limited**  
Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
water.sales@lovibond.uk  
[www.lovibond.com](http://www.lovibond.com)

UK

**Tintometer South East Asia**  
Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@lovibond.com  
[www.lovibond.com](http://www.lovibond.com)

Malaysia

**Tintometer Inc.**  
6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
[www.lovibond.com](http://www.lovibond.com)

USA

**Tintometer Brazil**  
Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
[www.lovibond.com.br](http://www.lovibond.com.br)

Brazil

**Tintometer Spain**  
Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
[www.lovibond.com](http://www.lovibond.com)

Spain

**Tintometer Indien Pvt. Ltd.**  
Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad: 500018, Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
[www.lovibondwater.in](http://www.lovibondwater.in)

India

Technical Changes without notice  
Printed in Germany 11/23  
No.: 00385914

Lovibond® and Tintometer®  
are registered trademarks of the  
Tintometer group of companies.

